



प्रति

प्राचार्य

शांखीय महाविद्यालय खेठ्या

विषय शांखीय में नल की टोंटी खराब हो
जाने से खराब पानी वर्ष बह जाने
बाबत

महोदय जी

महाविद्यालय के शांखीय में नल की
टोंटी क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी बूंद बूंद
करके बह रह रहा है।

वास बेसिन प्रॉड्रि अन्दर टायलेट में भी
पानी बह रहा है।

एक कारन वर्ष पानी बह जाने से
गंदगी हो रहा है इस समस्या का हल
करें इससे गंदगी न फैले।

दिनांक

21/9/2019

शिवश्याम सुमि
अध्यक्ष
Ramesh
21/9/19



प्राची

अजय कुमार

B.A - I Year

Signature
अजय कुमार

उपरोक्त के संबंध में छात्र अजय कुमार के अवेदन
पर कार्यवाही करते हुए शांखीय के नल की टोंटी
को नया लगाया गया एवं व्यवस्था को दुरुस्त किया गया

प्रति

प्राचार्य

शासकीय महा. विद्यालय खेरथा

विषय - वाटर फिल्टर के पास अनुरिक्त
गिलास रखवाने हेतु आवत

महोदय जी

आप के सविनय निवेदन है
कि मैं आप के महा विद्यालय के BSc II
Year को छात्र हूँ। महा विद्यालय के
वाटर फिल्टर के पास काम गिलास
रखने के कारण हमें पानी पीने में
पर बाधा होती है।

अतः महोदय जी के निवेदन
है कि वाटर फिल्टर के पास अनुरिक्त
गिलास रखवाने का कृपा करें।

दिनांक
28/02/2020



प्राचार्य

नाम - गरुड साय
कक्षा - BSc II Year

विद्यार्थी नाम - सुमित
आवश्यक संख्या - 30
Date
28/02/20

आप गरुड साय BSc II Year से प्राप्त आवेदन पर
कार्यवाही करते हुए वाटर डिस्टर की सफाई कराई
गए एवं चारों ओर चबूतरा बनाकर गिलास
की व्यवस्था की गई।

उमेश पांडे
20/02/20